

# Design of Beams due to Shear

نسألكم الدعاء


IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

إذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 


## Design Beams due to Shear Table of Contents.

<b>Shear Introduction.</b> .....	<b>Page 2</b>
<b>Vertical Stirrups Conditions.</b> .....	<b>Page 5</b>
<b>Allowable Shear Stresses For Concrete.</b> .....	<b>Page 8</b>
<b>Actual Shear Stress.</b> .....	<b>Page 10</b>
<b>Critical Sections For Check of Shear.</b> .....	<b>Page 11</b>
<b>Drawing Shear Stress Diagram.</b> .....	<b>Page 16</b>
<b>Shear Stresses taken by stirrups.</b> .....	<b>Page 17</b>
<b>Check Shear Using VL. Stirrups.</b> .....	<b>Page 18</b>
<b>Point of min. Stirrups.</b> .....	<b>Page 26</b>
<b>Check Shear For Hidden Beams &amp; Ribs.</b> .....	<b>Page 35</b>
<b>Check Shear with Compression or Tension Force.</b> .....	<b>Page 39</b>
<b>Shear stress For a variable depth Beam.</b> .....	<b>Page 41</b>
<b>Check Shear Using Bent Bars.</b> .....	<b>Page 56</b>
<b>Code Requirements &amp; Proofs.</b> .....	<b>Page 60</b>

# Shear Introduction.




و لمقاومه زياده عرض و عمق الشرخ نضع تسليح عمودى على الشرخ




عند منتصف الكمره **B.M. = Max.**  
**S.F. = Zero**

اذا الشروخ الموجوده فى المنتصف  
تكون نتيجه ال **bending moment**  
نضع حديد أفقى فى منتصف الكمره  
لكى يكون عمودى على شروخ ال **moment**



عند طرف الكمره **B.M. = Zero**  
**S.F. = Max.**


اذا الشروخ الموجوده فى الطرف  
تكون نتيجه ال **Shear**  
نضع حديد مائل بزاويه  $45^\circ$  فى طرف الكمره  
لكى يكون عمودى على شروخ ال **Shear**



يوجد عدة أنواع من التسليح لمقاومه ال *Shear*

## ① *Perpendicular Stirrups.* ✓✓


### ① كانات عموديه على ال *C.L.*



يتم عمل كانات عموديه على ال *C.L.* لانها اسهل فى التنفيذ  
ولانها ليست عموديه على شروخ ال *Shear* اى ان مركبه الحديد هى التى تقاوم *Shear*  
لذا غالبا ما نضطر لتكثيف الكانات عند الاطراف اى عند أكبر *Shear*


## ② Bent Bars + Vertical Stirrups.

② أسياخ مكسحه + كانات رأسيه




يتم تكسيح جزء من التسليح الرئيسى لـ **moment** حتى يكون عمودى على شروخ الـ **Shear** و بذلك يقاوم جزء كبير من الـ **Shear** و يتم وضع كانات و لكن بكثافات قليله لتقاوم باقى الـ **Shear** و لتعمل على تربيط الحديد .

## ③ كانات مائله على الـ C.L. **Inclined Stirrups.**



و تكون مائله لتصبح عموديه على الشرخ فتقاوم **Shear** أكبر و لكنها صعبه جدا فى التنفيذ .

# Vertical Stirrups Conditions.



الكانات العموديه لها وظيفتان رئيسيتان :


- ١- تقاوم ال **Shear** المؤثر على الكمره .
- ٢- تعمل على ربط الحديد كله مع بعض و عمل قفص حديد

عاده نأخذ نوع حديد الكانات **Mild Steel**


حتى يسهل على الحداد تشكيل سيخ الكانه .

Take  $F_y_{(Stirrups)} = 240 \text{ N/mm}^2$


مالم يتم ذكر خلاف ذلك




$n$  هو عدد فروع الكانه التى تقاوم *Shear*



$b$  هى أقل عرض موجود فى القطاع لكى يكون عنده اكبر *Stress*



$S$  هى المسافه بين كل كانه و التى تليها فى الاتجاه الطولى للكمرة .




$$S_{max.} = 200 \text{ mm}$$

أقل عدد كانات فى المتر الطولى = ٥ / متر  
و لا تقل عن ٥ كانات فى المتر الطولى حتى تستطيع ان تمنع حدوث *buckling* لاسياخ الحديد الموضوعه جعه الضغط .

$$S_{min.} = 100 \text{ mm}$$

أكبر عدد كانات فى المتر الطولى = ١٠ / متر  
يفضل ان لا يزيد عدد الكانات فى المتر الطولى عن ١٠ كانات حتى لا تعيق صب الخرسانه .



$A_s$  هي مساحة سطح السيخ الواحد من الكانه .


يفضل ان يكون قطر الكانه صغير  $\phi 8$  or  $\phi 10$  حتى يسهل على الحداد تشكيل سيخ الكانه .

$$IF \text{ using } \phi 8 \longrightarrow A_s = \frac{\pi * 8.0^2}{4} = 50.3 \text{ mm}^2$$

$$IF \text{ using } \phi 10 \longrightarrow A_s = \frac{\pi * 10.0^2}{4} = 78.5 \text{ mm}^2$$


أقل كانات ممكن وضعها في الكمره *min. Stirrups.*

$5 \phi 8 \setminus m^2$  2 branches.



أقل كانات ممكن وضعها في الكمره *max. Stirrups.*

$10 \phi 10 \setminus m^2$  4 branches.




## Allowable Shear Stresses For Concrete.

إجهادات القص التي تتحملها الخرسانة

Nominal Ultimate concrete resistance. ( $q_{cu}$ )

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$



هو إجهاد القص الذي تتحمله الخرسانة بدون تسليح للقص .  
و عند تصميم الكانات لزيادته معامل الامان نفترض أن الخرسانة تتحمل نصف هذه القيمه

$$\frac{q_{cu}}{2}$$

أى أن الخرسانة تتحمل بدون تسليح

$$q_{cu} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2 \text{ للكمرات المدفونه و القواعد و البلاطات}$$

Nominal Ultimate maximum shear strength. ( $q_{Umax}$ )

$$q_{Umax} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \leq 3.0 \text{ N/mm}^2$$

هو إجهاد القص الذي يتحمله القطاع مع وجود أكبر كانات ممكنه  
و يجب أن لا يتعدى إجهاد ال **shear** على الخرسانة هذه القيمه حتى نتفادى  
وجود شروخ كثيره ناتجه عن ال **shear** مما يؤثر على استخدام الكمره .


**To avoid excessive Shear cracks.**



# Actual Shear Stress.

اجهاد القص المؤثر على القطاع .


## For Uncracked Sec.



$$q_{act.} = \frac{Q * S}{I * b}$$

→ For *Uncracked Sec.*

## For Cracked Sec.



$$q_{act.} = \frac{Q}{b * d}$$

→ For *Cracked Sec.*


# Actual Shear Stress.

According to *New Egyptian Code*.



Actual Shear Stress =

$$q_U = \frac{Q_{cr.}}{b d} \quad N/mm^2$$



Where:


–  $Q_{cr.}$  (N) = Shear Force at Critical Section.

و عادة تؤخذ  $Q_{max}$  للتسهيل .


–  $d$  (mm) = Effective depth =  $t - 50$  mm

–  $b$  (mm) = min. width of the Section.


$b$  أقل عرض للقطاع



$b$  is the smaller width



$$b = b_1 + b_2$$




$$b = b_1 + b_2$$

# Critical Sections For Check of Shear.

Simple beam  
or Continuous beam


Check Shear عمل  
Critical Sections. عند ال

و هو عند أول نقطة سيحدث عندها شرخ عند ال *C.L.*




$$Q_{cr.} = R - w_u \left( \frac{c}{2} + \frac{d}{2} \right)$$

## Critical section at Cantilever.



## Critical section when the beam rested on tension member.




---

---

Diagram illustrating the forces acting on a cantilever beam with a rectangular cross-section. The beam has a total height  $d$  and a flange thickness  $a$ . A downward force  $F$  is applied at the top center. The force  $F$  is decomposed into two components:  $F_1$  (parallel to the web) and  $F_2$  (perpendicular to the web). The beam is fixed at the left end, and the forces are shown at the right end.

$$Q_{cr1} = R - w_a \frac{c}{2} - F \left( 1 - \frac{a}{2d} \right)$$


$$= IF \frac{d}{2} < a < 2d$$



take Critical Sec. at  $\frac{c}{2} + \frac{d}{2}$

$$Q_{cr1} = R - w_a \left( \frac{c}{2} + \frac{d}{2} \right) - F \left( 1 - \frac{a}{2d} \right)$$



$$= IF \quad a \geq 2d$$



take Critical Sec. at  $\frac{c}{2} + \frac{d}{2}$


$$Q_{cr1} = R - w_a \left( \frac{c}{2} + \frac{d}{2} \right)$$

# Drawing *Shear Stress Diagram* For *Beam* with *Constant Depth*



**S.F.D.**


Shear Force Diagram



**S.S.D.**


Shear Stress Diagram

$$q = \frac{Q}{b d}$$



**S.F.D.**


Shear Force Diagram



**S.S.D.**

Shear Stress Diagram

$$q = \frac{Q}{b d}$$






# Shear Stress

## Taken by VL Stirrups.

عند تصميم الكانات نصمم على اجهاد  $q_U$  اي عند ال **Critical Section** و عند تصميم الكانات نعتبر ان الخرسانه بمفردها تقاوم  $\frac{q_{cu}}{2}$

اذا سنحتاج لوضع كانات لتحمل اجهاد قيمته  $q_S = q_U - \frac{q_{cu}}{2}$



$q_U$  = Actual Shear Stress.

$\frac{q_{cu}}{2}$  = Shear Stress Taken by Concrete only.

$q_S$  = Shear Stress Taken by Stirrups only.

$$q_S = q_U - \frac{q_{cu}}{2}$$

$$N/mm^2$$

# Check Shear Using VL Stirrups.



## Steps of Check Shear in Beams.

Given.  $F_{cu}$  ,  $F_y$

$b$  ,  $d$   $\longrightarrow$  From Design due to Bending

$Q_{cr}$   $\longrightarrow$  From S.F.D.

Req. Check Shear.

## Solution.

① Calculate Allowable Shear Stresses.

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$

هو اجهاد القص الذي تتحمله الخرسانه بدون كانات

$$q_{max.} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$

هو اجهاد القص الذي تتحمله الخرسانه  
مع وجود كانات  $10\phi 10 \setminus m^4 b$

② Calculate Actual Shear Stress.

$$q_U = \frac{Q_{cr.}}{b d} \text{ N/mm}^2$$

هو اكبر اجهاد قص مؤثر على الكمره

③ Compare  $q_U$  with both  $q_{cu}$  &  $q_{max}$

نقارن قيمه  $q_U$  التى تؤثر على الكمره

بكلا من  $q_{cu}$  و هى مقاومه الخرسانه بدون كانات

و  $q_{max}$  و هى مقاومه الخرسانه بكانات  $10\phi 10 \setminus m^4 b$

فتكون حاله من الثلاث حالات التاليه :

## فتكون حاله من الثلاث حالات التاليه :

$$\textcircled{a} \text{ IF } q_u \leq q_{cu}$$


و هذا معناه ان ال *Shear* المؤثر اقل من مقاومه الخرسانه بمفردها  
أى أننا لا نحتاج كانات لمقاومه ال *Shear*  
لذا نضع كانات فقط  $5 \phi 8 \setminus m^2$  لتربيط التسليح .

$$\textcircled{b} \text{ IF } q_u > q_{max.}$$

و هذا معناه ان ال *Shear* المؤثر اكبر من مقاومه الخرسانه  
حتى لو كنا نضع معه اكثر كانات.  
اذا سنتحتاج لزياده ابعاد القطاع  
حتى ترجع  $q_u$  أقل من  $q_{max.}$  مره أخرى .  
*Increase Dim. b or d*

$$\textcircled{c} \text{ IF } q_{cu} < q_u \leq q_{max.}$$

و هذا معناه اننا قد نحتاج كانات أكثر من  $5 \phi 8 \setminus m^2$   
و كانات أقل من  $10 \phi 10 \setminus m^2$   
و لنعرف كميه الكانات التى نحتاجها بالضبط نحتاج لتصميم الكانات  
و لتصميم الكانات نصممها لتحمل اجهاد  $q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2}$



*External Shear Force = Internal Shear Force*

$$Q_{ext.} = \text{Stress} * \text{Area} = Q_{int.} = \text{Stress} * \text{Area}$$

$$q_s * b * d = (F_y \setminus \delta_s) * n * A_s * \left( \frac{d}{S} \right)$$

*d* عدد الكانات فى مسافه

$$\therefore q_s * b * \cancel{d} = (F_y \setminus \delta_s) * n * A_s * \frac{\cancel{d}}{S}$$

$$\therefore q_s = \frac{n * A_s * (F_y \setminus \delta_s)}{b * S}$$

$$\therefore q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S} \quad \text{حفظ}$$

\* IF  $q_{cu} < q_u < q_{max}$ .

Design the Stirrups.

$$q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S}$$


حفظ

Where :  $q_s$  = Shear Stress Taken by Stirrups only.

$q_u$  = Actual Shear Stress.


$\frac{q_{cu}}{2}$  = Shear Stress Taken by Concrete only.

–  $n$  = No. of Branches.



IF  $b \geq 400$  mm OR  $b > t$  ملحوظه  
Take  $n = 4$


$x < 50$  mm  
 $x > 250$  mm



–  $A_s$  مساحه سطح السيخ الواحد من الكانه

IF using  $\phi 8 \longrightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$

IF using  $\phi 10 \longrightarrow A_s = 78.5 \text{ mm}^2$



–  $F_y = 240 \text{ N/mm}^2$  Mild Steel

–  $b$  = min. width in the Sec.


$b = b_1 + b_2$

–  $S$  = Spacing between stirrups in the Long Direction.

المسافات بين الكانات فى الإتجاه الطولى

$S_{min} = 100 \text{ mm}$

$S_{max} = 200 \text{ mm}$




$$q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S}$$

يوجد ثلاثه مجاهيل فى هذه المعادله  $n$  ,  $A_s$  ,  $S$  نفرض قيمه كلاً من  $n$  ,  $A_s$  ثم نوجد قيمه  $S$  و نقارنها بـ

$$S_{min} = 100 \text{ mm} , \quad S_{max} = 200 \text{ mm}$$

① Assume  $n=2$  ,  $\phi 8 \longrightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$

Then Get  $S$



Assumption No.	$n$	$\phi$
1	2	8
2	2	10
3	4	8
4	4	10

ترتيب الفروض يكون كالاتى

$$\mu = \frac{A_{st}}{b S} = \frac{n A_s}{b S}$$

$$\mu_{min} = \frac{0.4}{F_y}$$

$$\frac{0.15}{100} \quad st. \quad 240/350$$

$$\frac{0.10}{100} \quad st. \quad 360/520$$
$$st. \quad 400/600$$

$$5 \phi 6 \setminus m'$$

الأكبر

عاده تكون قيمه  $\frac{0.4}{F_y}$  هي الاكبر

## Example.


$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

st. 240/350 For Stirrups

$$b = 250 \text{ mm}$$

$$d = 550 \text{ mm}$$

$$c = 300 \text{ mm}$$



$$Q_{max} = 280 \text{ kN}$$

S.F.D.

Req. :


Check Shear.

## Solution.

$$Q_{max} = 280 \text{ kN}$$

S.F.D.

$$Q_{cr.} = \frac{3575}{4000} * 280 = 250.25 \text{ kN}$$



$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{max.} = 0.7 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.7 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

$$q_U = \frac{Q_{cr.}}{b d} = \frac{250.25 * 10^3}{250 * 550} = 1.82 \text{ N/mm}^2$$

$\therefore q_{cu} < q_U < q_{max.} \therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \setminus m$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S}$$

$$* \text{ Take } n = 2, \phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$$

$$1.82 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (240 \setminus 1.15)}{250 * S} \rightarrow S = 63.1 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

$$* \text{ Take } n = 2, \phi 10 \rightarrow A_s = 78.5 \text{ mm}^2$$

$$1.82 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 78.5 (240 \setminus 1.15)}{250 * S} \rightarrow S = 98.5 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$




\* Take  $n = 4$  ,  $\phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$

$$1.82 - \frac{0.98}{2} = \frac{4 * 50.3 (240 \setminus 1.15)}{250 * S} \rightarrow S = 126.2 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$

$$\therefore \text{No. of stirrups} \setminus m = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{126.2} = 7.92 = 8.0$$


$$\therefore S = \frac{1000}{\text{No. of st} \setminus m} = \frac{1000}{8.0} = 125 \text{ mm}$$

$\therefore$  Use Stirrups  $8 \phi 8 \setminus m 4$  branches




- Check  $\mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} = \frac{0.4}{240} = 0.0016$


$$\mu = \frac{n A_s}{b S} = \frac{4 * 50.3}{250 * 125} = 0.0064 > \mu_{min} \therefore \text{o.k.}$$



# Point of min. Stirrups.





**S.F.D.**  
**Shear Force Diagram**



**S.S.D.**  
**Shear Stress Diagram**

$$q = \frac{Q}{b d}$$



عندما نحدد عدد الكانات الموضوعه فى المتر الطولى مثلاً  $8 \phi 10 / m$  نضع الكانات بهذه القيمه حتى طول محدد ( $Z$ ) من ال **support** و بعدها يقل


ال **Shear Stress** حتى يصل إلى قيمه  $q_{cu}$

فلا نحتاج بعدها إلى أكثر من  $5 \phi 8 / m$  **min. Shear RFT.**

ولحساب ال  $Z$  نرسم ال **Shear Stress** بحيث ال **scale** الافقى كل ١ متر يرسم ١ سم

اما الرأسى فيرسم بأى **scale** ثم نحدد قيمه  $q_{cu}$  بنفس ال **scale** الرأسى

ثم نقيس المسافه الافقيه من عند قيمه  $q_{cu}$  الى ال **support** فتكون هى قيمه  $Z$



## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

st. 360/520 → Steel Bars

st. 240/350 → Stirrups


$$t_s = 120 \text{ mm}$$

$$\text{C.L.} - \text{C.L.} = 5.0 \text{ m}$$

Column (300 \* 600)


Req:

- ① Design the Beam.
- ② Check Shear.
- ③ Draw Details of RFT.




## Solution :

Sec. ①  $M_{U.L.} = 560 \text{ kN.m}$  T-Sec.



Sec. ②  $M_{U.L.} = 186.6 \text{ kN.m}$  R-Sec.



$\therefore M_T > 2 M_R \therefore$  Design T-Sec. at First

Sec. ①  $M_{U.L.} = 560 \text{ kN.m}$  T-Sec.

$$B = \left\{ \begin{array}{l} \text{C.L.} - \text{C.L.} = 5.0 \text{ m} = 5000 \text{ mm} \\ 16 t_s + b = 16 * 120 + 250 = 2170 \text{ mm} \\ K \frac{L}{5} + b = 1.0 * \frac{8000}{5} + 250 = 1850 \text{ mm} \end{array} \right\} \quad \boxed{B = 1850 \text{ mm}}$$

Take  $C_1 = 6.0 \rightarrow J = 0.826$

$$d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}} = 6.0 \sqrt{\frac{560 * 10^6}{25 * 1850}} = 660.2 \text{ mm}$$

Take  $d = 700 \text{ mm}$   $t = 750 \text{ mm}$


$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{560 * 10^6}{0.826 * 360 * 660.2} = 2852.5 \text{ mm}^2$$

Check  $A_{s \min.}$   $A_{s \text{ req.}} = 2852.5 \text{ mm}^2$

$$\mu_{\min.} b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 350 * 700 = 765.6 \text{ mm}^2$$

$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 2852.5 \text{ mm}^2$  8  $\phi$  22

$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{250 - 25}{22 + 25} = 4.78 = 4.0 \text{ bars}$



Stirrup Hangers =  $(0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 2852.5$

=  $(285 \rightarrow 570) \text{ mm}^2$  3  $\phi$  12

Sec. ②  $M_{U.L.} = 186.6 \text{ kN.m}$  R-Sec.

Take  $d = 0.70 \text{ m}$  (The same  $d$  of Sec. ①)

$$\therefore d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} \therefore 700 = C_1 \sqrt{\frac{186.6 * 10^6}{25 * 250}} \rightarrow C_1 = 4.05 \rightarrow J = 0.805$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{186.6 * 10^6}{0.805 * 360 * 700} = 919.8 \text{ mm}^2$$

Check  $A_{s \min.}$   $A_{s \text{ req.}} = 919.8 \text{ mm}^2$

$$\mu_{\min.} b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 350 * 700 = 765.6 \text{ mm}^2$$

$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 919.8 \text{ mm}^2$  3  $\phi$  22

# Check Shear.

- Allowable shear stress.

$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_o}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.7 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_o}} = 0.7 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Critical Sec. at } \left(\frac{c}{2} + \frac{d}{2}\right) = \frac{600}{2} + \frac{700}{2} = 650 \text{ mm}$$

$$Q_{cr} = \frac{3350}{4000} * 280 = 234.5 \text{ kN}$$

$$\frac{w L}{2} = 280 \text{ kN}$$

$$Q_{cr} = 234.5 \text{ kN}$$

- Actual shear stress.

$$\therefore q_v = \frac{Q_{cr.}}{b d} = \frac{234.5 * 10^3}{250 * 700} = 1.34 \text{ N/mm}^2$$

$\therefore q_{cu} < q_v < q_{max.}$   $\therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \text{ m}$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \delta_s)}{b * S}$$

$$* \text{ Take } n = 2, \phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$$


$$1.34 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (240 \setminus 1.15)}{250 * S} \rightarrow S = 98.7 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

$$* \text{ Take } n = 2, \phi 10 \rightarrow A_s = 78.5 \text{ mm}^2$$

$$1.34 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 78.5 (240 \setminus 1.15)}{250 * S} \rightarrow S = 154.1 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$

$$\therefore \text{No. of Stirrups} \setminus \text{m} = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{154.1} = 6.48 = 7.0 \setminus \text{m}$$

$\therefore$  Use Stirrups  $7 \phi 10 \setminus \text{m}$  2 branches



$$\text{Check } \mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} = \frac{0.4}{240} = 0.0016$$

$$S = \frac{1000}{7.0} = 142.8 \text{ mm}$$

$$\therefore \mu = \frac{n A_s}{b S} = \frac{2 * 78.5}{250 * 142.8} = 0.0044 > \mu_{min} \therefore \text{o.k.}$$


### Point of min. Stirrups.

ولحساب ال  $Z$  نرسم ال  $Shear Stress$  بحيث ال  $scale$  الافقى كل ١ متر يرسم ١ سم  
 اما الراسى فيرسم بأى  $scale$  ثم نحدد قيمه  $q_{cu}$  بنفس ال  $scale$  الرأسى  
 ثم نقيس المسافه الافقيه من عند قيمه  $q_{cu}$  الى ال  $support$  فتكون هى قيمه  $Z$

$$q_{cu} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$




$$q_{max.} = \frac{280 * 10^3}{250 * 700}$$

$$= 1.60 \text{ N/mm}^2$$




$$Z = 1.55 \text{ m}$$

# RFT. of Beam.



Sec. (2-2)



Sec. (1-1)

## Example.


$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

st. 240/350 For Stirrups

$$b = 350 \text{ mm} \quad d = 800 \text{ mm}$$


Column width = 400 mm

Req. Check Shear.




U.L. Loads

## Solution.



U.L. Loads



$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.7 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.7 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

$$\therefore Q_{cr} = R - w_a \left( \frac{c}{2} + \frac{d}{2} \right) = 376 \text{ kN}$$

$$\therefore q_U = \frac{Q_{cr.}}{b d} = \frac{376 * 10^3}{350 * 800} = 1.34 \text{ N/mm}^2$$



$\therefore q_{cu} < q_u < q_{max}$ .  $\therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \setminus m$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S}$$

\* Take  $n = 2$  ,  $\phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$


$$1.34 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (240 \setminus 1.15)}{350 * S} \rightarrow S = 70.5 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

\* Take  $n = 2$  ,  $\phi 10 \rightarrow A_s = 78.5 \text{ mm}^2$

$$1.34 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 78.5 (240 \setminus 1.15)}{350 * S} \rightarrow S = 110 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$

$$\therefore \text{No. of stirrups} \setminus m = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{110} = 9.09 = 10$$

$\therefore$  Use Stirrups  $10 \phi 10 \setminus m$  2 branches



$$\text{Check } \mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} = \frac{0.4}{240} = 0.0016$$



$$S = \frac{1000}{10} = 100 \text{ mm}$$

$$\therefore \mu = \frac{n A_s}{b S} = \frac{2 * 78.5}{350 * 100} = 0.0049 > \mu_{min} \therefore \text{o.k.}$$


## Point of min. Stirrups.

$$q_{cu} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{max} = \frac{400 * 10^3}{350 * 800} = 1.428 \text{ N/mm}^2$$




$$Z = 2.0 \text{ m}$$




## Check Shear For Hidden Beams & Ribs.

فى الكمرات المدفونه و القواعد و الاعصاب و البلاطات عموماً



$$t < b$$

و الكمرات التى يكون فيها



$$t < 250 \text{ mm} \quad \text{أو}$$

$$t < 2.5 t_s \quad \text{أو}$$

يجب أن تتحمل الخرسانه بمفردها كل ال **Shear Stress** بدون اى تسليح .  
و تعتبر فى هذه الحاله مقاومه الخرسانه  $q_{cu}$

$$q_{cu} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$

و اذا حدث و كانت  $q_u > q_{cu}$  فيجب زياده الابعاد

فى الكمرات او الاعصاب نزيد قيمه اياً من  $b, d$   
و فى البلاطات و القواعد نزيد قيمه  $t$  فقط .

$$\mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} * \left( \frac{q_u}{q_{cu}} \right)$$



و تكون نسبه  $\mu_{min}$

### ملحوظه

فى جميع الكمرات و ال **Frames** يراعى عدم عمل وصلات فى التسليح الرئيسى  
فى المناطق التى يوجد عليها **Shear Stress** بقيم عاليه .

# Example.

## Hidden Beam




### For the Hidden Beam

- 1 – Using the given Ultimate loads, Design the critical sections For bending and shear.
- 2 – Draw the details of reinforcement For the beam in elevation and cross section.


$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

st. 360/520 For main RFT. st. 240/350 For Stirrups



# Design For Bending.

**B.M.D.**



Sec. ①  $M = 180 \text{ kN.m}$

Take cover of Hidden beam = 30 mm

$$\therefore d = 300 - 30 = 270 \text{ mm}$$

$$\therefore d = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}} \therefore 270 = c_1 \sqrt{\frac{180 * 10^6}{25 * 800}} \rightarrow c_1 = 2.84 \rightarrow J = 0.726$$

$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{180 * 10^6}{0.726 * 360 * 270} = 2550 \text{ mm}^2$$

Check  $A_{s_{min.}}$   $A_{s_{req.}} = 2550 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 800 * 270 = 675 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 2550 \text{ mm}^2 \quad \textcircled{7 \phi 22}$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{800 - 25}{22 + 25} = 16.5 = 16.0 \text{ bars}$$


Sec. ②  $M = 60 \text{ kN.m}$

$$A_s = A_{s_{min.}} = 675 \text{ mm}^2 \quad \textcircled{7 \phi 12}$$

## Check Shear.

$$q_{cu} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2 = 0.16 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.65 \text{ N/mm}^2$$


– Actual shear stress.




$$\therefore q_U = \frac{Q_{max}}{b d} = \frac{120 * 10^3}{800 * 270} = 0.55 \text{ N/mm}^2$$

$\therefore q_U < q_{min}$   $\therefore$  No need to increase dimensions.


IF  $b \geq 400 \text{ mm}$  OR  $b > t$  Take min  $n = 4$   
 $X \nless 50 \text{ mm}$   $X \nless 250 \text{ mm}$




**5  $\phi$  8 \text{ m} 4 branches**



**Sec. (1-1)**



## Check Shear stresses with Compression Force.



في حالة وجود قوى ضغط مؤثرة على الخرسانه مما يعمل على زياده مقاومتها للـ **Shear** نعتبر أن مقاومه الخرسانه  $q_{cu}$  ستزيد بنسبه  $\delta_c$


$$q_{cu} = \delta_c * 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \quad N/mm^2$$

$$\delta_c = 1 + 0.07 \left( \frac{P_U}{A_c} \right) \geq 1.5 \quad (\text{Code page 4-16})$$

$P_U$  قيمه الـ **normal** عند القطاع الواقع عليه اكبر **Shear**

$A_c$  هي مساحه القطاع الواقع عليه اكبر **Shear**  $A_c = b * t$

## Check Shear stresses with Tension Force.



في حالة وجود قوى شد مؤثره على الخرسانه مما يعمل على قله مقاومتها لل *Shear*  
 نعتبر أن مقاومه الخرسانه  $q_{cu}$  ستقل بنسبه  $\delta t$

$$q_{cu} = \delta t * 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}}$$

or better Take  $q_{cu} = \text{Zero}$  *more safe*


$$\delta t = 1 - 0.30 \left( \frac{T_U}{A_c} \right)$$

$T_U$  قيمه ال *Tension* عند القطاع الواقع عليه اكبر *Shear*

$A_c$  هي مساحه القطاع الواقع عليه اكبر *Shear*  $A_c = b * t$


اعتبرنا ان قيمه  $q_{cu} = \text{Zero}$   
 IF  $q_U < q_{max.}$  use  $q_u = \frac{n A_s (F_y \setminus \delta_s)}{b S}$

اذا كانت القوى مره ضغط و مره شد  
 يتم التصميم على حاله الشد لانها *more safe*





## Shear stress For a Variable Depth Beam.



$$Y = \left\{ \begin{array}{l} \frac{t}{2} \\ t_b \text{ سمك الكمره المحمله على الكابولي} \\ 1:3 \text{ الميل لا يزيد عن} = t - \frac{L_c}{3} \end{array} \right\} \text{ الأكبر}$$


## Allowable Shear Stresses For Concrete.

لا يوجد تغيير في مقاومه الخرسانه للـ *Shear*

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$

$$q_{max} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \leq 4.0 \text{ N/mm}^2$$

# Shear stress For a variable depth Beam.




Actual Shear Stress at any point in the variable depth Beam.

$$q_u = \frac{Q}{b d} \pm \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$

الإشارة سالبة ( $-ve$ ) إذا كان  $M, d$  يزدادان أو يقلان مع بعض .  
 الإشارة موجبة ( $+ve$ ) إذا كان  $M, d$  يزدادان أو يقلان عكس بعض .

## Example.



# Shear stress at any point in the variable depth beam.

إثبات


\* When  $d$  increase with  $M$  increase.

عندما يكون الـ  $M, d$  يزدادا أو يقلا مع بعض .

سيكون الحديد المائل عليه **Compression**

و بتحليل قوه الضغط المائل الى مركبه راسيه  $V$

و مركبه افقيه  $H$



$$V = C * \sin \beta$$

$$H = C * \cos \beta$$

$$\therefore M_{U.L.} = H * d \longrightarrow H = \frac{M}{d}$$

$$\therefore H = C * \cos \beta \longrightarrow C = \frac{H}{\cos \beta} = \frac{M}{d * \cos \beta}$$

$$\therefore V = C * \sin \beta \longrightarrow V = \frac{M}{d * \cos \beta} * \sin \beta = \frac{M}{d} * \tan \beta$$

لان المركبه الرأسية  $V$  فى الاتجاه المعاكس لـ  $Q$

$$\therefore \text{Actual Shear Force} = Q - V$$

$$\therefore \text{Actual Shear Stress} = q_u = \frac{Q}{b d} - \frac{V}{b d}$$

$$\therefore q_u = \frac{Q}{b d} - \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$



\* When  $d$  increase with  $M$  increase.

إثبات

عندما يكون ال  $M, d$  يزدادا أو يقلا عكس بعض  
سيكون الحديد المائل عليه **Tension**  
و بتحليل قوه الضغط المائل الى مركبه راسيه  $V$   
و مركبه افقيه  $H$

$$V = C * \sin \beta$$

$$H = C * \cos \beta$$



$$\therefore M_{U.L.} = H * d \longrightarrow H = \frac{M}{d}$$

$$\therefore H = C * \cos \beta \longrightarrow C = \frac{H}{\cos \beta} = \frac{M}{d * \cos \beta}$$

$$\therefore V = C * \sin \beta \longrightarrow V = \frac{M}{d * \cos \beta} * \sin \beta = \frac{M}{d} * \tan \beta$$

لان المركبه الرأسيه  $V$  فى نفس اتجاه  $Q$

$$\therefore \text{Actual Shear Force} = Q + V$$

$$\therefore \text{Actual Shear Stress} = q_U = \frac{Q}{b d} + \frac{V}{b d}$$


$$\therefore q_U = \frac{Q}{b d} + \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$

## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2 \text{ For stirrups}$$


$$b = 250 \text{ mm}$$




**Draw Shear Stress Diagram For the Cantilever and Check Shear at critical Sections.**

- لرسم ال **Shear Stress Diagram** سنحسب ال **stress** عند ثلاث نقط و نوصل بينهم بمنحنى .  
النقطه الاولى عند ال **Fixation** و النقطه الثانيه فى المنتصف و النقطه الثالثه فى الطرف .

$$\tan \beta = \frac{0.9 - 0.4}{4.0} = 0.125$$



$$q_U = \frac{Q}{b d} - \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$



Point ①  $Q = 280 \text{ kN}$   $M = 800 \text{ kN.m}$   $d = 850 \text{ mm}$


$$q = \frac{280 * 10^3}{250 * 850} - \frac{800 * 10^6 * (0.125)}{250 * 850^2} = 0.76 \text{ N/mm}^2$$

Point ②  $Q = 200 \text{ kN}$   $M = 320 \text{ kN.m}$   $d = 600 \text{ mm}$

$$q = \frac{200 * 10^3}{250 * 600} - \frac{320 * 10^6 * (0.125)}{250 * 600^2} = 0.88 \text{ N/mm}^2$$

Point ③  $Q = 120 \text{ kN}$   $M = \text{zero kN.m}$   $d = 350 \text{ mm}$

$$q = \frac{120 * 10^3}{250 * 350} - \text{zero} = 1.37 \text{ N/mm}^2$$



لتحديد مكان **shear critical section** يكون عند **max. shear stress** أى أنه فى هذا المثال يكون عند الطرف .

## Check Shear.

– Allowable shear stress.

$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.70 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

### Sec. ①

– Actual shear stress.  $q_U = 1.37 \text{ N/mm}^2$

$\therefore q_{cu} < q_U < q_{max}$ .  $\therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \text{ /m}$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \delta_s)}{b S}$$

where  $F_y = 360 \text{ N/mm}^2$  (as given in data.)

\* Take  $n = 2$ ,  $\phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$



$$1.37 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (360 \delta_s)}{250 S} \rightarrow S = 143.1 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$

$$\therefore \text{No. of stirrups /m} = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{143.1} = 6.98 = 7.0$$

$\therefore$  Use Stirrups  $7 \phi 8 \text{ /m}$  2 branches

لتحديد مكان ال  $\min$ . shear RFT. نوقع قيمة  $q_{cu}$  على منحنى ال stress بنفس ال scale

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$



## Example.




$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2 \text{ For stirrups}$$

$$b = 250 \text{ mm}$$

$$g = 35 \text{ kN/m}$$

$$p = 15 \text{ kN/m}$$







Draw Shear Stress Diagram For the Cantilever and Check Shear at critical Sections.

لرسم ال **Shear Stress Diagram** سنحسب ال stress عند ثلاث نقط و نوصل بينهم بمنحنى .  
النقطه الاولى عند ال **Fixation** و النقطه الثانيه فى المنتصف و النقطه الثالثه فى الطرف .


$$W_U = 1.4 * 35 + 1.6 * 15 = 73 \text{ kN/m}$$

$$\tan \beta = \frac{0.6 - 0.4}{3.0} = 0.067$$





$$q_U = \frac{Q}{b d} - \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$



Point ①  $Q = 219 \text{ kN}$   $M = 328.5 \text{ kN.m}$   $d = 550 \text{ mm}$


$$q = \frac{219 * 10^3}{250 * 550} - \frac{328.5 * 10^6 * (0.067)}{250 * 550^2} = 1.30 \text{ N/mm}^2$$

Point ②  $Q = 109.5 \text{ kN}$   $M = 82.12 \text{ kN.m}$   $d = 450 \text{ mm}$

$$q = \frac{109.5 * 10^3}{250 * 450} - \frac{82.12 * 10^6 * (0.067)}{250 * 450^2} = 0.864 \text{ N/mm}^2$$

Point ③  $M = \text{zero kN.m}$   $Q = \text{zero kN}$   $d = 350 \text{ mm}$

$q = \text{zero}$



لتحديد مكان **shear critical section** يكون عند **max. shear stress**  
 أى أنه فى هذا المثال يكون عند ال **Fixation**

## Check Shear.

– Allowable shear stress.

$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.70 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

### Sec. ①

– Actual shear stress.  $q_U = 1.30 \text{ N/mm}^2$

$\therefore q_{cu} < q_U < q_{max}$ .  $\therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \text{ / m}$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \delta_s)}{b S}$$

where  $F_y = 360 \text{ N/mm}^2$  (as given in data.)

\* Take  $n = 2$ ,  $\phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$

$$1.30 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (360 \delta_s)}{250 S} \rightarrow S = 155.5 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$



$$\therefore \text{No. of stirrups / m} = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{155.5} = 6.43 = 7.0$$

$\therefore$  Use Stirrups  $7 \phi 8 \text{ / m}$  2 branches

لتحديد مكان ال  $\min.$  shear RFT. نوقع قيمة  $q_{cu}$  على منحنى ال stress

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

بنفس ال scale



## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

For main RFT.


$$F_y = 240 \text{ N/mm}^2$$

For stirrups

$$b = 300 \text{ mm}$$

Take cover = 50 mm



Req.



- ① Design of the critical sections of the cantilever to satisfy the moment requirements using the given dimensions.
- ② Draw Shear Stress Diagram For the Cantilever and Check Shear at critical Sections.
- ③ Draw Details of RFT. For the Cantilever. to scale (1:50) and cross sec. to scale (1:20)

Solution.      Sec. ①

$$M_{U.L.} = 760 \text{ kN.m}$$



$$d = 1200 - 50 = 1150 \text{ mm (as given in data.)}$$

$$1150 = C_1 \sqrt{\frac{760 * 10^6}{25 * 300}} \rightarrow C_1 = 3.61 \rightarrow J = 0.786$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{760 * 10^6}{0.786 * 360 * 1150} = 2335.5 \text{ mm}^2$$

Check  $A_{s_{min.}}$

$$A_{s_{req.}} = 2335.5 \text{ mm}^2$$

$$\mu_{min.} b d = \left( 0.225 \cdot \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 \cdot \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 300 \cdot 1150 = 1078 \text{ mm}^2$$




$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 2335.5 \text{ mm}^2 \quad (7 \phi 22)$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{16 + 25} = 6.70 = 6.0$$



$$\text{Stirrup Hangers} = (0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 2335.5 \quad (4 \phi 12)$$

② Draw Shear Stress Diagram For the Cantilever and Check Shear at critical Sections.

لرسم ال **Shear Stress Diagram** سنحسب ال **stress** عند ثلاث نقاط للجزء المائل و نوصل بينهم بمنحنى و نقطتين عند الجزء الافقى و نوصل بينهم بخط.



$$\tan \beta = \frac{1.2 - 0.5}{2.5} = 0.28$$



### For inclined part.

$$q_U = \frac{Q}{b d} - \frac{M \tan \beta}{b d^2}$$

#### Point ①

$$Q = 300 \text{ kN.} \quad M = 760 \text{ kN.m} \quad d = 1150 \text{ mm}$$

$$q = \frac{300 * 10^3}{300 * 1150} - \frac{760 * 10^6 * (0.28)}{300 * 1150^2} = 0.333 \text{ N/mm}^2$$

#### Point ②

$$Q = 231.25 \text{ kN.} \quad M = 427.9 \text{ kN.m} \quad d = 800 \text{ mm}$$

$$q = \frac{231.25 * 10^3}{300 * 800} - \frac{427.9 * 10^6 * (0.28)}{300 * 800^2} = 0.34 \text{ N/mm}^2$$

#### Point ③

$$Q = 162.5 \text{ kN.} \quad M = 181.87 \text{ kN.m} \quad d = 450 \text{ mm}$$

$$q = \frac{162.5 * 10^3}{300 * 450} - \frac{181.87 * 10^6 * (0.28)}{300 * 450^2} = 0.365 \text{ N/mm}^2$$

### For straight part.

$$q_U = \frac{Q}{b d}$$

#### Point ④

$$Q = 162.5 \text{ kN.} \quad d = 450 \text{ mm}$$


$$q = \frac{162.5 * 10^3}{300 * 450} = 1.20 \text{ N/mm}^2$$

#### Point ⑤

$$Q = 80 \text{ kN.} \quad d = 450 \text{ mm}$$

$$q = \frac{80 * 10^3}{300 * 450} = 0.592 \text{ N/mm}^2$$

**S.S.D.**  
 $N/mm^2$



**Check Shear.** - Allowable shear stress.

$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.70 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.70 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

**Sec. ①**

- Actual shear stress.  $q_U = 0.365 \text{ N/mm}^2$

$\therefore q_U < q_{cu} \therefore$  Take stirrups  $5 \phi 8 \text{ m}$

**Sec. ②**

- Actual shear stress.  $q_U = 1.20 \text{ N/mm}^2$

$\therefore q_{cu} < q_U < q_{max.} \therefore$  We need Stirrups more Than  $5 \phi 8 \text{ m}$

$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_v \delta_s)}{b S}$$

\* Take  $n = 2$ ,  $\phi 8 \rightarrow A_s = 50.3 \text{ mm}^2$

$$1.20 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 50.3 (240 \setminus 1.15)}{300 * S} \rightarrow S = 98.56 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

\* Take  $n = 2$ ,  $\phi 10 \rightarrow A_s = 78.5 \text{ mm}^2$

$$1.20 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 * 78.5 (240 \setminus 1.15)}{300 * S} \rightarrow S = 153.8 \text{ mm} > 100 \text{ mm} \therefore \text{o.k.}$$


$$\therefore \text{No. of stirrups m} = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{153.8} = 6.52 = 7.0$$

$\therefore$  Use Stirrups  $7 \phi 10 \text{ m}$  2 branches




لتحديد مكان ال **min. shear RFT.** نوقع قيمه  **$q_{cu}$**  على منحنى ال **stress**

بنفس ال **scale**

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$




**RFT.**



# Check Shear Using VL. Stirrups + Bent Bars



مقاومه قوى القص بأستخدام كانات و أسياخ مكسحه  
- عاده تؤخذ الكانات  $5\phi 8 \setminus m'$  مع الأسياخ المكسحه




$$\alpha = (30^\circ \rightarrow 60^\circ)$$

زاويه ميل الأسياخ المكسحه مع الافقى  $\alpha$

و عاده تؤخذ  $\alpha = 45^\circ$  إذا كانت  $d \leq 600 \text{ mm}$

و تؤخذ  $\alpha = 60^\circ$  إذا كانت  $d > 600 \text{ mm}$



$q_u$  هو إجهاد القص الذى يؤثر على القطاع

$q_{su}$  هو إجهاد القص الذى يتحمله التسليح كله (كانات و أسياخ مكسحه معا)

$q_{cu}/2$  هو إجهاد القص الذى تتحمله الخرسانه فقط بدون أى تسليح

$q_{sus}$  هو إجهاد القص الذى تتحمله الكانات فقط

$q_{sub}$  هو إجهاد القص الذى تتحمله الاسياخ المكسحه فقط

$$q_{su} = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = q_{sus} + q_{sub}$$



$$\frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \delta_s) (\sin \alpha + \cos \alpha)}$$

Where:

$q_{sub}$  = Shear Stress taken by Bent Bars. ( $N/mm^2$ )

$\alpha$  = Angle of Inclined Bars.

$b$  = min. width of beam.


$S$  = Spacing between bars.

$$S_{max.} = 1.5 d, \quad S_{min.} = \frac{d}{2}$$

$A_{sb}$  = مجموع مساحة الاسياخ المكسحه



Note: For Stirrups use st. 240/350

For Bent Bars st. 360/520



إذا كان التكميخ في صف واحد

$$\frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \delta_s) (\sin \alpha)}$$




## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$b = 300 \text{ mm} \quad d = 550 \text{ mm} \quad Q_U = 250 \text{ kN}$$

st. 240/350 For Stirrups

st. 400/600 For bent bars



Req.

Find the area required of bent bars

1—More than one row , Inclination angle =  $45^\circ$

2—One row only , Inclination angle =  $55^\circ$

— Actual shear stress.

$$\therefore q_U = \frac{Q_{cr.}}{b d} = \frac{250 * 10^3}{300 * 550} = 1.52 \text{ N/mm}^2$$

— Allowable shear stress.

$$- q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$- q_{max.} = 0.7 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.7 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.85 \text{ N/mm}^2$$

Shear stress taking by stirrups only ( $q_{sus}$ )

$$S = \frac{1000}{10} = 100 \text{ mm}$$

$$- q_{sus} = \frac{n A_s (F_y / \delta_s)}{b S} = \frac{2 * 50.3 (240 / 1.15)}{300 * 100} = 0.70 \text{ N/mm}^2$$

$$\therefore q_u - \frac{q_{cu}}{2} = q_{sus} + q_{sub}$$

$$\therefore 1.52 - \frac{0.98}{2} = 0.70 + q_{sub} \longrightarrow q_{sub} = 0.33 \text{ N/mm}^2$$

1– More than one row , Inclination angle =  $45^\circ$

Take  $S = d = 550 \text{ mm}$

$$\therefore \frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \setminus \delta_s) \sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{A_{sb}}{300 * 550} = \frac{0.33}{(400 \setminus 1.15) \sqrt{2}} \longrightarrow A_{sb} = 110.7 \text{ mm}^2$$

---


2– One row only , Inclination angle =  $55^\circ$

Take  $S = d = 550 \text{ mm}$

$$\therefore \frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \setminus \delta_s) (\sin \alpha)}$$

$$\therefore \frac{A_{sb}}{300 * 550} = \frac{0.33}{(400 \setminus 1.15) (\sin 55^\circ)} \longrightarrow A_{sb} = 191.1 \text{ mm}^2$$

$2 \phi 12$



# Code Requirements & Proofs.


①

$$\mu = \frac{A_{st}}{b S} = \frac{n A_s}{b S}$$

$$\mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} \geq 0.15 \% \text{ st. 240/350}$$

$$\geq 0.10 \% \text{ st. 360/520 \& st. 400/600}$$



② When  $b > d$



$$\mu_{min} = \frac{0.4}{F_y} * \frac{q_U}{q_{cu}}$$

Where  $\frac{q_U}{q_{cu}} < 1.0 \rightarrow \text{reduce Factor}$

③ When  $b > t$  or  $b \geq 400 \text{ mm} \rightarrow \text{Take } n = 4$



④ لا نحتاج لوضع كانات فى كلاً من


- Slabs      البلاطات
- Footings      القواعد
- Beams       $t \leq 250 \text{ mm}$   
 $t \leq 0.5 b$   
 $t \leq 2.5 t_s$

always

$$q_u \leq q_{cu} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$


⑤  $F_y$  (For Stirrups)  $\leq 400 \text{ N/mm}^2$

⑥ For Vertical Stirrups.





$$S_{max} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{2} \\ 200 \text{ mm} \end{array} \right\} \text{ الاقل}$$

⑦ For Inclined Stirrups or Bent Bars.



$$\begin{aligned} S_{max} &= d \text{ when } q_u > 1.5 q_{cu} \\ S_{max} &= 1.5 d \text{ when } q_u \leq 1.5 q_{cu} \\ S_{max} &= 2.0 d \text{ when } q_u \leq q_{cu} \end{aligned}$$



حتى تصبح الكانه أو ال **bent bar** فعاله يجب أن يقطع الشرخ في طولها الفعال  $0.75y$



⑨ لا نوقف الصب عند أكبر **Shear Force**

## Nominal Ultimate concrete resistance. ( $q_{cu}$ )

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \quad N/mm^2$$


هو اجهاد القص الذى تتحمله الخرسانه بدون تسليح للقص فى حاله وجود عزوم انحناء فقط .  
و مقاومه الخرسانه بمفردها للقص يكون ناتج من :

### *a – Effect of compression Block.*




نتيجه وجود جزء من الخرسانه عليه ضغط مما يزيد من مقاومه القص .

### *b – Aggregate interlocking.*




نتيجه احتكاك و تداخل الزلط و الرمل

### *c – Effect of Dowel action.*



نتيجه وجود تسليح العزوم ( التسليح الرئيسى )

## Why is th Shear Failure is a brittle Failure ?



عند حدوث انهيار بالقص يحدث بالترتيب التالي

يبدأ الشرخ من جهة الشد النقطة ① ثم الى النقطة ②

ثم يكتمل الانهيار عند وصول الشرخ الى جهة الضغط الى النقطة ③

و لانه عند لحظه الانهيار يكون الشرخ عند منطقه الضغط فيكون انهيار مفاجئ


When  $q_u < q_{cu}$

We don't need shear reinforcement.

Why we use min. shear RFT.  $5 \phi 8 \setminus m$

1- To avoid brittle shear Failure in case of over loading.


2- To provide more confinement for concrete.



# Proof.

Proof that.

$$\frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \setminus \delta_s) (\sin \alpha + \cos \alpha)}$$



$Q_{sub}$  = Shear Force taken by bent bars.


$$Q_{sub} = n A_{sb} \sin \alpha \left( \frac{F_y}{\delta_s} \right) = \text{area} * \text{stress}$$

Where:

$$n = \frac{d(1 + \cot \alpha)}{S} \quad \text{عدد الاسياخ المكسحه}$$

$A_{sb}$  = مجموع مساحة الاسياخ المكسحه فى الصف الواحد

$S$  = المسافه بين الاسياخ



$$\begin{aligned} \therefore q_{sub} &= \frac{Q_{sub}}{b d} = n \frac{A_{sb} \sin \alpha (F_y \setminus \delta_s)}{b d} \\ &= \frac{\cancel{d}(1 + \cot \alpha)}{S} * \frac{A_{sb} \sin \alpha (F_y \setminus \delta_s)}{b \cancel{d}} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{A_{sb}}{b S} = \frac{q_{sub}}{(F_y \setminus \delta_s) (\sin \alpha + \cos \alpha)}$$



# Working stress shear design.

① Nominal shear resistance. ( $q_c$ )


Egyptian Code Page (5-2) Table(1-5)

② Nominal maximum shear strength. ( $q_2$ )

Egyptian Code Page (5-2) Table(1-5)

③ Nominal shear stress.

$$q = \frac{Q_{cr.}}{b d} \text{ N/mm}^2$$



IF  $q_c < q < q_2$

$$q_{su} = q - \frac{q_c}{2} = \frac{n A_s F_s}{b S}$$

Get  $F_s$  From Egyptian Code Page (5-2) Table(1-5)

$$\delta_c = 1.0, \quad \delta_t = \text{Zero}$$

أنواع الإجهادات				المصطلحات	إجهادات التشغيل وفقاً لرتب الخرسانة حسب مقاومتها المميزة للمكعب القياسي بعد ٢٨ يوماً (ن/مم <sup>٢</sup> )
مقاومة الخرسانة المميزة (الرتبة)				$f_{cu}$	18 20 25 30
الضغط المحوري ( $e=e_{min}$ )				$f_{co}$	4.5 5 6 7
الانحناء أو الضغط كبير اللامركزية				$f_c$	7.0 8.0 9.5 10.5
القص					
مقاومة الخرسانة للقص					
بدون تسليح في البلاطات والقواعد				$q_c$	0.7 0.8 0.9 0.9
بدون تسليح في الأعضاء الأخرى				$q_c$	0.5 0.6 0.7 0.7
وجود تسليح جذعى في جميع الأعضاء (القص والتي معا)				$q_2$	1.5 1.7 1.9 2.1
القص الشاقب				$q_{cp}$	0.7 0.8 0.9 1.0
الصلب الفولاذ					
1- صلب طري 240/350				$f_s$	140 140 140 140
2- صلب 280/450					160 160 160 160
3- صلب 360/520					200 200 200 200
4- صلب 400/600					220 220 220 220
5- الشبك الملحوم 450/520 أملس					160 160 160 160
ذو الفتوات أو ذو العضات					220 220 220 220